



Prosedyre for entreprenører og andre ved arbeid nær spenningsførende anlegg tilhørende Jæren Everk

Formål

Prosedyren beskriver prosess, rettigheter og plikter ved arbeid på / ved høyspent og lavspent anlegg hos Jæren Everk.

Omfang

Prosedyren omfatter **internt personell hos Jæren Everk**, som behandler/besvarer denne typen henvendelser, og **eksterne entreprenører** og **andre** som utfører arbeid i forsyningsområdet til Jæren Everk (Hå kommune). Prosedyren er underordnet de til enhver tid gjeldende forskrifter og regelverk.

Ansvar

ANSVARLIG - FOR UTFØRELSE AV ARBEIDET - FORPLIKTER SEG TIL Å OVERHOLDE PROSEDYRENS BESTEMMELSER

Aktivitet/beskrivelse

Ved arbeid nær spenningsførende deler, skal Jæren Everk kontaktes ved arbeidshagens start og ved arbeidshagens slutt, med mindre annet er avtalt i Sikker Jobb Avtale.

Stedsangivelse (avgang, nærmeste nettstasjon, adresse og lignende) samt navn og telefonnummer til kontaktperson skal foreligge.

Kabelanlegg

- Graving, boring, nedsetting av stolper og lignende må ikke startes før gravemeldingstjenesten ved Jæren Everk er kontaktet og evt. kabeltraseer er påvist i området. Kabelens dybde kan normalt ikke oppgis. Første gangs kabelpåvisning er gratis for utbygger i normal arbeidstid.
- Uforsvarlig behandling av strømkabler kan medføre livsfare. Ved blottlegging, kryssing, flytting, samt oppheng/sikring av høyspentkabler skal Jæren Everk kontaktes for å foreta en risikovurdering og eventuelt beslutte om kabelen kan frakobles.
- Etter blottlegging og evt. flytting, skal kabelen overdekkes uten unødig opphold. Arbeidsstedet skal ikke forlates før blottlagte kabler er tilfredsstillende beskyttet.
- Dersom kabelunderlaget fjernes, skal det etableres forsvarlig understøttelse/oppheng ihht. gjeldende regelverk – kontakt Jæren Everk.

- Gjenfylling etter graving hvor kabler er blottlagt, skal følge gjeldende regelverk – kontakt Jæren Everk.
- Dersom påvisning eller kart ikke stemmer, må Jæren Everk kontaktes før grøften fylles igjen.
- Gravemelding skal foreligge hos utfører og skal fremvises på forespørsel fra Jæren Everk.

Høyspenningsluftlinjer

Ved arbeid, graving, sprenging, kranarbeid og lignende nærmere enn 30 meter fra høyspennings luftlinjer, skal Jæren Everk kontaktes på forhånd for å an vise nødvendige sikringstiltak.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på 3. parts eiendom, Jæren Everks anlegg eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader i de tilfellene det kan påvises uaktsomhet.

Kontaktinformasjon	Telefon	Åpningstid
Jæren Everk Gravemelding og påvisning, Sikker Jobb Avtale	51 79 95 00	07:30 - 15:00
Jæren Everk - Vaktberedskap	970 54 720	15:00 - 07:30